Wettergage sowie verviettatigung dieser Unterlagge, Ver- wertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflich- ten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- erteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	e1=	$= 2.26$ $= 0.1$ $= 10.7 \pm$ $(Di = 6.7)$ $= 0.1$ $= 0.2$ $= 0.1$ $= 0.3$ $= 0.1$ $= 0.3$ $= 0$	Form	Fn = 165.85 Tau n = Tau c = Federrate R = 16.09N/mm (Drahtlänge L = 97.4 mm) (Steigung P = mm) (Masse m = 10.437 g) 12. Federenden angelegt angelegt angelegt, geschmiedet und geschliffen
	1	Anzahl der federnden Windungen n = 13.5 Gesamtanzahl der Windungen nt = 15.5	1	
	2	Windungsrichtung rechts ⊠ links ○		1 2 3 De, Di ○ ○ ○ L0 ○ ○ ○
	3	Entgraten der Federenden nicht innen on aussen		F1
	4	Arbeitsweg (Hub)		d
	5	Lastspielfrequenz	1	1 Fertigungsausgleich durch: a) wenn eine Federkraft und die zuge-
	6	Arbeitstemperaturbereich von 0 bis 80 °C		hörige Länge vorgeschrieben sind
	7	Draht- oder gezogen Staboberfläche gewalzt spitzenlos geschliffen		b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind n und n und De, Di
	8	Feder kugelgestrahlt Oberflächenschutz:		c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben
th tr-				sind L0, n und De, Di
to other and the uring the control of the control of the paymen he event of the gramodel or design.	9	Werkstoff: 1.4310	1	Ungesetzt zu liefernde Prüffedern setzen! übrige Federn gesetzt ungesetzt
Copying of rins accument and giving it to oner and the use or communication of the contents therof, are forbidden with- out express authority. Offenders are liable to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.		Bearb. Gepr. Norm		Druckfeder
opying or commun it express damages a patent		ZILLE	ERN	RD-20005
ฮฮชฮ	Zust	<u> </u>		