-////-	De=69.3 ± (Dm =63) (Di = 56.7) Form 1. Federenden angelegt wind geschliffen	Form	Fn = 1042.5 Fc = Tau c = Federrate R = 16.09N/mm (Drahtlänge L = 108.9 mm) (Steigung P = mm) (Masse m = 266.105 g) 12. Federenden angelegt angelegt Form 3. Federenden angelegt, geschmiedet und geschliffen
1	Anzahl der federnden Windungen n = 3.5 Gesamtanzahl der Windungen nt = 5.5	1	O Zulässige Abweichungen nach EN 15800 DIN Gütegrad 2096
2	Windungsrichtung rechts ⊠ links ○		1 2 3 De, Di ○ ○ ○ L0 ○ ○ ○
3	Entgraten der Federenden nicht 🗴 innen o aussen O		F1 ○ ∅ ○ ○ F2 ○ ○ ○ ○ e1 ○ ∅ ○ ○ e2 ○ ∅ ○ ○
4	Arbeitsweg (Hub)		d
5	Lastspielfrequenz	1	
			a) wenn eine Federkraft und die zugehörige Länge vorgeschrieben sind
7	Draht- oder gezogen Staboberfläche gewalzt ○		b) wenn eine Federkraft, die zugehörige Länge und L0 vorgeschrieben sind n und d n und De, Di
8	Feder kugelgestrahlt Oberflächenschutz:		c) wenn zwei Federkräfte und die zugehörigen Längen vorgeschrieben
			sind L0, n und De, Di
9	Werkstoff: 1.4310	1	Ungesetzt zu liefernde Prüffedern setzen! Übrige Federn gesetzt ungesetzt Ungesetzt zu liefernde Federn dürfen länger sein als L0 liefern
	Bearb. Gepr. Norm		Druckfeder
	ZILLEI PRĀZISIONSFEDI	RN ERN	RD-63049
	2 3 4 5 6 7	De=69.3 ± De=69.3 ± De=69	Form 1. Federenden angelegt Windungsrichtung Entgraten der Federenden Arbeitsweg (Hub) Lastspielfrequenz Arbeitstemperaturbereich von 0 bis 80 °C Toraht- oder Staboberfläche Spitzenlos geschliffen Bearb. Werkstoff: 1.4310 Bearb. Datum Name Bearb. Datum Name